

## INFORMATION PRODUIT

### SUPPRESSION CADRE RESINEUX SUR CLIMAFONE 35 / 38 / 39

*Les CLIMAFONE 35 / 38 et 39 ne seront plus disponible en cadre résineux à compter du 1er janvier 2022.*

*Seuls les version bois dur subsisteront au catalogue.*

### OBJECTIFS

*Garantir le meilleur niveau de qualité de nos produits.*

### MISES A JOUR TARIS & OUTILS

*Le Tarif Négoce 2022 a été actualisé sur outils aux commerciaux. X:\ Outils aux commerciaux\4-tarifs\2022\02 NEGOCE 2022.*

*Le Tarif Bois sera mis à jour pour le 03/01/2022.*

*Les logiciels de chiffrage seront mis à jour pour le 03/01/2022.*

### PRODUITS CONCERNÉS :

- > CLIMAFONE 35
- > CLIMAFONE 38
- > CLIMAFONE 39

Les CLIMAFONE 41 ainsi que la PREMAFONE 39 ne sont pas concernées.

### SITES CONCERNÉS :

- > KEYOR Thignonville
- > KEYOR Bazas

### COMMUNICATION

Une communication clients est prévu ce début décembre.