

INFORMATION PRODUIT

ARRÊT HUISSERIES METALLIQUES PAVILLON 31 NON ISO

Le coefficient de conduction thermique de nos huisseries métalliques peut entraîner dans certains cas un phénomène d'apparition de condensation à l'intérieur de l'habitat. C'est plus particulièrement le cas sur les huisseries acier non iso, l'absence de joint facilitant l'apparition du point de rosée. Pour cette raison, nous supprimons de la gamme Pavillon 31, l'entrée de gamme HM non iso. La feuillure de 33mm est supprimée et n'existe plus que sur la Pavillon Service.

PRODUITS CONCERNÉS :

> PAVILLON 31

MODIFICATIONS & IMPACTS :

- > La gamme pavillon 31 n'est disponible qu'avec HM joint ISO
- > La nouvelle offre de base dispose d'un niveau EAV et acoustique plus performants
- > Nous réduisons nos risques de SAV

SITES DE FABRICATION CONCERNÉS :

> KEYOR Batimétal

COMMANDES EN COURS

- > Les commandes de portes Pavillon 31 non iso dont la commande effective est en cours de traitement seront fabriquées en iso sans surcoût pour le client.
- > Cette mécanique sera appliquée pendant les 2 mois à venir sur les commandes passées par nos clients suite à devis réalisés avant le 24/11/22.

SUITES DE CHANTIERS

- > Les tranches en cours de fabrication en non iso seront terminées comme tel, par contre toute nouvelle tranche à venir sera systématiquement enregistrée en Iso au tarif correspondant.

MISES A JOUR TARIFS & OUTILS

- > *Le Tarif Négocier 2022 a été actualisé sur outils aux commerciaux.*
- > *Le logiciel de chiffrage Hercule Pro a été mis à jour*

DATE D'APPLICATION

> Immédiate

COMMUNICATION

> Nous vous remercions de bien vouloir en informer vos clients.