

## INFORMATION PRODUIT

### ARRÊT PLINTHES AUTOMATIQUES + VERROUS ENCASTRÉS

Un problème de combinaison des options « plinthe automatique + verrous encastrés sur BP 2V » a été détecté. Cela conduit à un écart réglementaire de performance acoustique, sensible en terme de coût de SAV. Pour cette raison un blocage de cette combinaison a donc été effectué.

#### PRODUITS CONCERNÉS :

- > Porte de communication 2 vantaux avec performance acoustique
- > Porte acoustique EI30 2 vantaux
- > Porte acoustique EI60 2 vantaux

#### MODIFICATIONS & IMPACTS :

- > Arrêt des configurations plinthes automatiques + verrous encastrés

#### SITES DE FABRICATION CONCERNÉS :

- > KEYOR Thignonville
- > KEYOR Bazas

#### ALTERNATIVE

- > Porte communication et acoustique EI30 2 vantaux : plinthe automatique ou joint balai + verrou en applique (type MAP Massard 280 ou crémone pompier Vachette SAFE PAD 733, Vachette VEOLIS et ISEO PAD). PV disponible sur outils aux commerciaux.
- > Porte acoustique EI60 2 vantaux (S43 / S36) : joint balai + verrou encastré manuel - crémone pompier Vachette VEOLIS AEROLIS sur avis de chantier.

#### SUITES DE CHANTIER

- > Nous restons sur la configuration initialement vendue et déjà livrée

#### COMMANDES EN COURS

- > Utiliser la solution alternative

#### MISES A JOUR HERCULE PRO

*Le blocage a été effectué sur Hercule Pro.*

#### DATE D'APPLICATION

- > Immédiate

#### COMMUNICATION

- > Nous vous remercions de bien vouloir en informer vos clients.