

INFORMATION PRODUIT

GAMME PAUMELLES SUR PORTES LOURDES

Pour dérisquer un problème de tenue de portes (exemple : litige Hôtel Ibis et Monacotech), nous faisons évoluer les articulations de nos portes dites « lourdes ».

PRODUITS CONCERNÉS

- >PREMAFONE 43
- >CLIMAFONE 43
- >STABIFONE 43
- >SUPRAFONE 43
- >SUPRAFONE 39
- >STABIFONE 39

SITES CONCERNÉS

- > KEYOR Thignonville
- > KEYOR Douvres

NOUVELLE SOLUTION MISE EN OEUVRE SUR HB ET HM

Portes de 50 non contrefeuillurées	Huisserie Bois						Huisserie Métal 58 I							Huisserie Métal 55		
							Scellée	Banche	Tunnel	Plaque de plâtre	Réno	Easy Métal	Doublage intérieur	Scellée	Banche	Tunnel
	P Uni	P Uni Inox	P Uni HR	P inox 160x80 R	Charnières Invisibles	P Uni HR (à visser)	P Uni HR (à visser)	P Uni HR (à visser)	P Uni HR (à visser)	P Uni HR (à visser)	P Uni HR (à visser)	P Uni HR (à visser)	P Uni	P Uni	P Uni	
PREMAFONE 43	Bois	N	O	O	O	O	O	O	O	O (1)	N	N	N	N	N	N
CLIMAFONE 43	Bois	N	O	O	O	O	O	O	O	O (1)	N	N	O	N	N	N
STABIFONE 43	Bois	N	O	O	O	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
SUPRAFONE 43	Bois	N	O	O	O	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
SUPRAFONE 39	Bois	N	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
STABIFONE 39	Bois	N	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

O = Oui / N = Non / (1) sous réserve que les montants et traverses de la cloison soient renforcés (deux montants ou rails boxés)

IMPACTS

- > Plus value tarifaire modifiée dans les tarifs et outils de chiffrage concernés
- > Mise à jour des fiches produits concernées

DÉLAIS INTRODUCTION

- > GO HERCULE PRO : Semaine 23/2023
- > GO COMMANDE : Semaine 28/2023

SUITE CHANTIERS/SAV

Passage aux nouvelles paumelles HR (sans réactualisation de la plus-value).